



株式会社 中山製鋼所
NAKAYAMA STEEL WORKS, LTD.

2025年12月24日

各 位

会社名 株式会社 中山製鋼所
代表者名 代表取締役社長 内藤伸彦
(コード番号 5408 東証プライム市場)
問合せ先 参与企画部長
兼 I R 広報室長 森岡由喜夫
(TEL 06-6555-3027)

第5変電所における事故復旧に関するお知らせ

2025年9月26日に発生しました当社船町工場内の第5変電所における電気炉送電遮断器のトリップ事故では、お客様および関係者の皆様に多大なるご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

本日12月24日(水)に当該設備および事故により休止しておりました電気炉の操業を再開いたしましたので、以下の通りお知らせいたします。

記

1. 第5変電所および電気炉の操業再開について

復旧に長期間を要しましたが、トリップした遮断器本体の取替と取替後の動作試験で問題ないことが確認できたため、電気炉への電力供給を開始し本日12月24日(水)より電気炉操業を再開いたしました。

2. 原因究明と再発防止

電気炉送電遮断器の機械構造部に故障が確認されており、この状態で電力が供給されたことがトリップに至った原因と考えております。今後の対策としては、遮断器の点検周期の短縮化を図りつつ、今回の事故で取り外した遮断器部品を分解し詳細を継続調査することで、再発防止策を万全に講じて参ります。

3. 業績への影響について

本事故における2026年3月期の通期連結業績に与える影響につきましては、2025年10月31日にお知らせしております通りでございますが、改めて開示が必要な場合は、速やかにお知らせいたします。

以上